

スノアサークル スマートアイマスクウォッシュ クイックユーザーガイド

スノアサークルスマートアイマスクウォッシュをご購入いただきありがとうございます。
ご利用の前に必ずこのクイックガイドをお読みいただき正しくご利用ください。

使用前のご注意

本製品は骨伝導と音認識でいびきを防止するいびき防止サポート製品となり医療機器ではありません。

1. 同梱品内容の確認

A. スノアサークルスマートアイマスクウォッシュ本体 / B. USB 充電ケーブル / C. 取扱説明書

2. 電源の ON・OFF と充電方法

電源の ON・OFF

スイッチ部分のノブを ON にして電源を入れます。電源を入れた後、センサーの Bluetooth インジケータ LED が 10 秒間点滅します。LED が緑色の状態であることを確認してアイマスクを着用してご利用ください。



電源ボタンを ON にします。

※電源 LED は 10 秒後自動的に消灯します。

ご利用後は、電源ボタンを OFF にしてください。すべてのインジケータ LED が消灯します。

バッテリーディスプレイ

残りの電池残量は、[FUNC] ボタンを押した時の電源 LED ライトの色で確認できます。



(赤 LED ライト: 充電不足)



(緑の LED ライト: 充電済)

充電方法


電池残量が不足している場合は、電源ボタンの横にある USB 挿入口に充電ケーブルを差込み、お手持ちの AC アダプタもしくは PC などを利用して充電をしてください。※約2時間でフル充電になり、2日間の利用が可能です。

3. センサー取り外し方法

正面センサーの裏側に親指を当て、アイマスク裏面のセンサー部をその他の指で押さえます。



反対の手の親指でセンサー本体の裏側をおさえてゆっくと優しくセンサー部を取り外して下さい。



注意: センサー部位は防水ではありません。

アイマスクを洗濯する場合は必ず、センサー部を取り外してアイマスクを洗って下さい。

洗濯機で洗浄する場合は洗濯ネットをご使用下さい。

アイマスクの装着方法

1) 電源の ON を確認してアイマスクを装着します。

2) アイマスクのインジケーター部分が額に密着することを確認してください。



※インジケーター部分が正しい位置にない場合、正確ないびき識別と軽減が行えない場合があります。ご注意ください。